Elektrische Anhängerkupplung defekt, Verstellmotor gesucht

Beitrag von „Gerd 1“ vom 1. September 2023 um 09:33

Hallo Coala

Der Hacken ist ausgerastet und ist Stehen geblieben mein Touareg ist Baujahr 2007

Danke

Gerd