Touareg V10 leichtes ruckeln bei 1300 U/min

Beitrag von „Aldinger-NET“ vom 9. Oktober 2023 um 17:53

ja da Problem ist, er macht es nicht immer. Ab und zu mal.