VW Touareg CR7 Car-Net , Internet.

Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2023 um 19:13

Wenn du eine Batterie im Kofferraum hast, dann ist das das Superkondensator-Pack vom 48-V-Teilbordnetz. Dieser Stromspeicher versorgt nicht die "normale" Bordelektronik, es reicht also völlig aus, die 12-V-Batterie abzuklemmen.

Bevor du das machst: Hast du schon einen Neustart des Discover durch langes Drücken des Lautstärke-Drehstellers durchgeführt? Ich denke aber eher nicht, dass sich die Thematik damit oder durch das Abklemmen der Batterie lösen lässt. Aufgrund des überschaubaren Aufwands, ist ein Neustart aber sicher mal einen Versuch wert.

Eher würde ich das System im Einstellungsmenü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Weitere Ansätze:

- Hauptnutzer löschen

- Mit dem zweiten Funkschlüssel das ganze probieren (jetzigen Schlüssel weg vom Fahrzeug)

Grüße

Robert