Wassereintritt über Schiebedach

Beitrag von „didi.hawa“ vom 7. Februar 2024 um 10:35

Hallo zusammen,

ist wohl ein bekanntes Thema. Wollte den Ablaufschlauch auf der rechten Seite reinigen, da Wasser im Fußraum und auch über das Dach eintritt.

Die Dinger sind ja wohl öfter zu. Von oben kommt man ja erst gar nicht rein. Hatte es mit einem dünnen Periscop versucht.

Zusätzlich wollte ich die Schiebedachdichtung erneuern. Hat jemand eine Teilenummer? Habe keine Passende gefunden.

Dann wollte ich das Ende die Schläuche im Motorraum reinigen, finde sie aber nicht, da ich die Verkleidung, bzw den Wischerarm links nicht runter bekomme.

Weiteres Problem ist, das ich trotz Abzieher den linken Wischerarm nicht runterbringe, und damit die Verkleidung nicht vollständig demontieren kann, um an die Abläufe zu kommen.

Hatte schon überlegt den Wischerarm links abzuflexen. Zu brachial und widerstrebt mir. Werde ich auch nicht machen.

Und bei der ganzen Aktion, stelle ich fest es gibt im Ersatztzeilhandel keine Wischerärme die zu meinem V6TDI 240 PS passen?

Strange.

Caramba über Nacht hat auch nicht geholfen.

Ich bin kein Rookie (Motorenwechsel, Zylinderkopfdichtung alles schon einmal gemacht), aber langsam frustriert.

Letztendlich werde ich wohl doch zum Freundlichen fahren müssen.

Hatte für die linke Seite schon mal 500,- € gezahlt, da Sitz ausgebaut werden mußte und die Elektronik durch das Wasser beschädigt wurde. Auto sprang nicht mehr an. Nur noch Mäusekino im Cockpit.

Dankbar für jeden Hinweis.