Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „CommanderRS“ vom 25. Februar 2024 um 09:52

> Zitat von Coronet
>
> Danke Robert für den Tipp ! Aber ohne Ausbau des Handschuhfaches komm ich da doch nicht ran, oder ?

Handschuhfach ist ja mit 7 (?) Torx schnell entfernt/ montiert. wenn du dann noch rechtrsndie Verkleidung abziehst, könnte das evtl. schon ausreichen. Viel Erfolg!!