Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „Baetge10“ vom 26. Februar 2024 um 14:11

das kann nur Wasserdampf sein