Elektrische Sitzhöhenverstellung ungleichmäßig

Beitrag von „coala“ vom 24. März 2024 um 16:29

Servus Alex,

das kann (zumindest theoretisch) eigentlich nicht sein, da es je Bewegungsachse nur immer einen Stellmotor gibt, welcher über einen Spindeltrieb beide Seiten betätigt. Bei der Höheneinstellung hast du ja zwei Verstellmöglichkeiten bei der Sitzfläche, namentlich vorne und hinten. Welche der beiden Funktionen ist denn betroffen?

Grüße

Robert