Auslesen nicht möglich, Instrumententafel ohne Funktion, Getriebe schaltet nicht

Beitrag von „coala“ vom 10. April 2024 um 08:12

Servus,

ich habe dein Thema mal nach 7L verschoben, CR (Touareg III) ist erst ab Baujahr 2018.

Wie ging das denn los mit den beschriebenen Problemen? Schlagartig ohne weiteres Zutun oder wurde am Fahrzeug irgendwas repariert bzw. geändert?

Für mich klingt das am ehesten nach einem Problem mit dem Gateway (J285, sitzt im Schalttafeleinsatz), nachdem ja auch keine Diagnoseverbindung aufgebaut werden kann. Wenn das defekt ist, bekommt auch das Getriebe keine Steuerbefehle mehr vom Motorsteuergerät, weil der CAN-Bus Antrieb ebenfalls über das Gateway läuft. Natürlich nur eine Vermutung, aber zusammen mit dem Ausfall der Instrumente eben verdächtig.

Grüße

Robert