Panoramadach und Sonnenrollo öffnen nicht

Beitrag von „Flo1.1“ vom 14. April 2024 um 21:25

Vielleicht hilft es jemanden in Zukunft. Ich hoffe den Fehler gefunden zu haben. Beim hinteren Schiebedachmotor für das Rollo ist das Zahnrad auf der Welle gebrochen und treibt den Seilzug somit nicht mehr an. Hab mir in der Bucht ein Zahnrad um ~€15,- bestellt und hoffe, dass dieses passt. Laut Beschreibung nur für alte BMW und Mercedes, aber die Maße und Form vom Zahnrad würden passen...
Man wird sehen

Hier der Link: https://www.ebay.at/itm/2958233182...emis&media=COPY

Und ein Bild von meinem Motor mit dem defekten Zahnrad.