Bremslicht geht sehr verzögert aus

Beitrag von „DarthVadar“ vom 1. Juli 2024 um 18:38

Hallo Ihr Lieben.

Ich habe an meinem Dicken folgendes Problem.

Wenn ich Bremse dauert es circa. 8 Sekunden bis die Bremsleuchte wieder ausgeht. Allerdings nur dann, wenn der Motor gestartet ist. Hat irgendwer ein solches Problem auch schon mal gehabt?

Mein Dicker ist aus 2011 3.0 tdi 245 PS und hat jetzt 286763 km runter.

Bin für euer Wissen offen und hoffe irgendwer hat ne Idee.

Viele Grüße

Jörg