# Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

## Beitrag von „Tibi25“ vom 24. September 2024 um 17:41

VCDS Speicher soeben ausgelesen...

Code

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRCA) Labeldatei
Teilenummer SW: 7P1 997 401 B HW: 4G0 907
Bauteil: 3.0TDI EDC17
Revision: 53H37---

Betriebsnr.: WSC 29603
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P19974

1 Fehler gefunden:
5260 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
P0544
Warleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Lösc
Umgebungsbedingungen:

Abs

Readiness: 1 1 0 0 0

---
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040
Bauteil: Klima 2 Zonen H20

Betriebsnr.: WSC 31414
ASAM Datensatz: EV_AirCo

1 Fehler gefunden:
15360256 - Komponentenschutz aktiv

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzte
Umgebungsbedingungen:

---
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7P6 920 882 HW: 7P6
Bauteil: Kombi
Revision: 12240067 2

Betriebsnr.: WSC 31414
ASAM Datensatz: EV_KombiUDS

https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28721-mehrere-assistenten-sensoren-melden-probleme/?postID=338114#post338114

Alles anzeigen

Die Fehlermeldungen "5F-Informationselek." und "6C-Rückfahrkamera" habe ich schon seit mehreren Monaten, sollten damit also nichts zu tun haben.