Undichte Injektoren, Dichtung Nockenwellengehäusedichtung oder Hochdruckleitung

Beitrag von „T7P2016“ vom 4. Dezember 2024 um 15:24

Hallo allerseits.

Kurzes Update zu meinem Thema. Die Werkstatt hat meine Vermutung bestätigt, undichte Injektoren. Wenn es vorher etwas Ölnebel war sind es jetzt schon fast Tropfen.
Ich poste mal die ca. Kosten für eine Zylinderbank – 3 Injektoren – wenn ich den KVA habe.

LG / Achim