RNS 510 nachrüsten

Beitrag von „Basti46120“ vom 7. April 2025 um 15:07

> Zitat von pe7e
>
> Hi, es ist egal ob es aus einem T5 oder Touareg kommt. Du hast m.E. einen falschen CAN Bus Adapter. Mit dem richtigen Adapter ist das Plug&Play....
>
> Gruß Peter

Servus Peter, sehe ich genauso. Ich schicke das alles jetzt wieder zurück und die sollen sich das ansehen und testen. Schließlich hab ich 330€ nur für den Adapter bezahlt, da sollte das schon laufen.
Die Firma meinte auch man müsse aus dem RNS „BAB“ deaktivieren oder so ähnlich.