Stottern

Beitrag von „tommisV10“ vom 27. April 2005 um 13:07

also mit vibration hat das nichts zu tun...

mein händler schaut sich das montag an, er meint das hat er schon bei einem phaeton gehabt und auch durch auswechseln der spritpumpe nicht wegbekommen...wollen aber recherchieren was das ist...

na denn...