Beleuchtung Instrumente

Beitrag von „olly_1“ vom 31. Mai 2005 um 09:36

Bei meinem R5 2-2004 sind zwar keine der hier beschriebenen Fehler aufgetreten, jedoch spinnt öfter die Hintergrundbeleuchtung im Kompass(Deckenkonsole).

Die Helligkeit verdoppelt sich mindestens, was bei Nachtfahrten jedesmal störend aus dem Augenwinkel wahrgenommen wird.... sonst wäre es mir egal und nicht wichtig.

Denke beim nächsten Werkstattbesuch wird das Teil wohl komplett ausgetauscht !?

LG OLLY aus dem Oldenburger Land