Öl-Verlust am Turbolader

Beitrag von „owolter“ vom 13. Juli 2005 um 15:29

> Zitat von agroetsch
>
> Hallo,
>
> es scheint noch jemand mit solchen Problemen gegeben zu haben:
>
> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...ssPageName=WDVW

ich gehe davon aus, dass der atl nicht im touareg des anbieters war. der wüßte dann wohl welchen motor er unter der haube hat.

dies ist eindeutig kein v10 turbolader.