V10 Turbo defekt!

Beitrag von „agroetsch“ vom 26. Juli 2005 um 09:33

> Zitat von Flixie
>
> ...wobei ich natürlich, vor dem Ausmachen des Motors, diesen noch 2 min nachlaufen lies, Öltem. beim Abstellen 100 Grad.

So umsichtig sind leider die wenigsten...

Schon seltsam dass du dann trotzdem Probleme hast