Felgen passen nicht auf V6 TDI?

Beitrag von „hrohunter“ vom 28. Oktober 2005 um 10:12

Zitat von Xbert

Die Auflösung des Rätsels ist wie folgt: 1. Reifenhändler hat sich neuen Meßschieber zugelegt;) . 2. ABE für die beschafften Felgen (obwohl Made in Germany) war fehlerhaft. Habe Original- Felgen bestellt.

Gruß Xbert.

Manchmal kann ich gar nicht glauben, was ich da lese. Sind das unsere so hoch gelobten Fachleute? Mein Boß würde mir für solche eklatanten Fehler (zu Recht) die Leviten lesen. Ich hoffe immer, dass das nur Einzelfälle sind.

LG Roland