Es klackert in der Mittelkonsole (Heizungsregler?)

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 7. Januar 2006 um 16:51

> Zitat von hansasel
>
> also es ist egal welche art vom klimaanlage im fz verbaut ist, der heizungs/klimakasten ist der selbe mit den stellmotoren. wir tauschen immer die defekten stellmotoren, diese haben sich wieder geändert, d.h. haben jetzt andere teilenummern. so wird es auch immer vom tsc gesagt, hatte aber auch letztens einen wo diverse wellen von den klappen quitsch/knartz geräusche bei betätigung von sich gegeben haben. das war eine länge aktion mit video- und soundaufnahmen für das tsc.
>
> aber wie gesagt, meist sind es die stellmotoren für die temperaturklappe li/re und die seitenausströmer im schlattafel.

Verstehe ich das richtig, dass das Klacken dann also doch nicht normal ist?

Thomas