Keine Autoerkennung in Freisprecheinrichtung Nokia Telefon

Beitrag von „Rufus_HL“ vom 10. Januar 2006 um 13:50

@ All
vielen Dank für die Antworten.
Kontaktprobleme scheiden aus, da alle Kontakte erneuert wurden.

Die SIM Karte habe ich ausgetauscht, auch hier das gleiche:

Nach abgelaufener Nachlaufzeit und Neustart schaltet das Handy wieder ein, jedoch ohne Autosymbol und es bleibt dunkel.

Abhilfe nur durch Rausnahme des Handy und wieder einsetzen. Dann kommt PKW Symbol und das Handy ist kein schwarzes Loch am Armaturenbrett mehr.

Gibt es weitere Ideen ?