Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Porto“ vom 23. Januar 2006 um 23:50

Heute beim Fahren zeigte das Voltmeter konstant 14 V an.