Holzeinlagen gebrochen

Beitrag von „Jetjockey“ vom 13. August 2004 um 10:49

So, habe jetzt wieder eine neue Leiste. Diese unterscheidet sich leider erheblich von den anderen. Ist fast schwarz, Maserung nur mit der Taschenlampe oder im grellen Sonnenlicht zu erkennen. Habe 'mal die Hotline angefunkelt, weil mein Händler nichts machen kann/möchte, da es die richtige Teilenummer ist.