Scheinwerferwaschdüsen ohne Funktion

Beitrag von „FrankS“ vom 28. März 2006 um 19:43

Ist noch genügend Waschwasser im Behälter? Zumindest im Passat war es so, dass der Anschluss für die Scheinwerferreinigungsanlage höher lag als der für die Scheibe, somit war sichergestellt, dass man nicht das ganze Wasser auf die Lampen verplempert, es blieb also immer eine Reserve für die Scheibe.

Zum Thema ‚Licht aus zum Wasser sparen’: Das ist doch beim Touareg nicht nötig, wenn man nur kurz am Hebel zieht, wird nur die Windschutzscheibe angesprüht (und zwar mit genug Wasser für eine Reinigung, nicht nur für den kurzen Moment, den man den Hebel zieht), nicht jedoch die Scheinwerfer. Ich habe jedenfalls keine Probleme, immer nur die Scheibe aber nicht die Scheinwerfer zu waschen.

Gruß,

Frank