Haben jetzt auch den Uhu

Beitrag von „Sandokahn“ vom 10. Juni 2006 um 01:59

Sei froh da weißt du wenigstens ,das das Ladedruckregelventil funktioniert irgendwo muß die überschüssige Luft doch hin ,ich währe froh wenn ich überhaupt was vom Turbo hören würde aber das scheinen die bei VW nur beim V10 und beim V6 für nötig zuhalten .
kann man das als Fehler angeben wenn man nix vom Turbo hört ??????