Produktionsvideo

Beitrag von „Sandokahn“ vom 26. Juni 2006 um 15:42

Genau ,
und wie kann es sein ,daß im Lichttunnel ein Daumengroßer heller Fleck in der Lackierung
übersehen wird
genau so wie bei meinem Alten der cm große Spalt in den B-Säulen Verkleidungen

alles Kleinigkeiten
von VW erwarte ich keine Qualität mehr ,das zeigt sich auch beim Golf Plus vom Papa , da hab
ich gleich bei der ersten Besichtigung nachbessern lassen bevor es mein Papa sieht und nen
roten Kopf bekommt.