1. Inspektion

Beitrag von „jacky7“ vom 30. Juni 2006 um 14:53

Hallo Arndt,

wie kann es sein, dass die Füllmenge Öl beim V6 TDI nur 7,5 Liter sind, wenn es beim R5 TDI 8,9 Liter sind. Das sind ja rund 1,5 Liter Öl weniger, bei einem Motor der einen 1/2 Liter mehr Hubraum hat. Wie kann das sein, würde mich brennend interessieren.

Gruß von der warmen und sonnigen schwäbischen Alb

jacky7