Luftfahrwerk -> Komfort hat sich massiv verschlechtert!

Beitrag von „morpheus“ vom 6. Juli 2006 um 08:29

Hi

Sorry wegen der Überschrift. Ist mein Fehler! Wollte es nachträglich ändern, geht aber leider nicht 😞

Nun habe ich vom Freundlichen ein Feedback bekommen und teilte mir mit das die !lange! Antwortzeit vom Automat normal ist, vorallem bei Diesel-Motoren 😞 . Gut, dann lebe ich damit. Jedoch das Schlagen meinen die Freundlichen ein Problem bei der Kardanwelle zu sein. Also ab Montag ist ein 3tägiger Werkstattaufenthalt geplant 😞 .

Trotzdem eine geile Kiste der Touareg, muss jedoch sagen dass sich nun meine Mängelliste seit letzter Woche vergrößert hat ! Die werden freude haben 😞 .