Nageln im Teillastbereich V6 TDI

Beitrag von „T-REG“ vom 28. Juli 2006 um 10:01

> Zitat von Blackhawk
>
> Hi,
>
> Ich würde mal den Saugrohr-Unterteil mit den Motoren für die Saugrohrklappe (eine Einheit) erneuern lassen.
>
> Diese sogenannten Drallklappen sind für die Gemischbildung je nach Drehzahl zuständig
>
> Funktionsweise siehe Anhang
>
> Alles anzeigen

Da könnt' ich mir vorstellen, dass das etwa sschwierig sein wird, da ja lt. VW alles i.O. ist. Und warum soll man bei "alles i.O." etwas austauschen, was nicht kaputt sein kann.

Oliver