Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „BenS“ vom 2. August 2006 um 13:02

Ich hab heute mal meinen Reifenhändler draufschaun lassen- Seiner Aussage nach hat sich etwas Profil durch eine Vollbremsung bei hoher Geschwindigkeit gelöst. Soll aber unbedenklich sein und hat mich weiterfahren lassen.

Überings meinte er auch das bei hohen Geschwindigkeiten dadurch Vibrationen entstehen können.

Gruß
Ben