Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von „firemen.de“ vom 10. September 2004 um 09:43

Hallo Sandro,

mein Dicker wurde gestern vom Händler in der Garage überbrückt und dann zum aufladen der Batterie in die Werkstatt gefahren. Es mußte alles neu programmiert werden, weil alle möglichen Fehler angezeigt worden sind (Fahrwerk, Schaltung etc.). Laut Vorschrift von VW müßte die Batterie dann noch mind. 24 Stunden geladen werden und dann wäre alles wieder gut. Wenn die Batterie Schaden genommen haben sollte, wird mir das gleiche Szenario ja noch mindestens einmal bevorstehen. Jedesmal wenn der Dicke gestartet wird denkt man doch nun, Hoffentlich springt er an!

Gruß Rainer