Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von „noti“ vom 11. September 2004 um 20:53

@andreas

Mir wurde gesagt, die Zweite Batt ist nur für Heizung. Aber vielleicht haben alle V10 2 Batt.

[nielemic](#)

Meiner wurde erst im Okt 03 gebaut, daher nehme ich an, meine Software ist neuer (wenn überhaupt!) - zumindest nicht älter.

Lg Gernot