Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „noti“ vom 22. September 2006 um 17:19

Hi Sandro, ich glaube dir schon, dass du die Sache richtig schilderst!

Auch mir ist bekannt, dass das Schaltgetriebe mit einer Drehmomentgrenze verbunden ist, nämlich 400Nm. Man kann diese Grenze auch ändern: Mein Tuner hat es dann auf 450Nm eingestellt (möchte ja auch keinen Getriebesalat 🤖).

Aber deine Schilderung klingt doch eher so, als würde deine ASR nicht richtig inaktiviert, auch wenn du den ESP-Schalter drückst.

Ich kenne das vom Winter in den tiroler Bergen. Ich muß, wenn ich die Kinder in den Skikurs bringe, immer eine recht steile Straße fahren. Wenn es dann echt glatt ist, dreht mir die Elektronik auch im High-Modus den Saft ab (auch schon mal abgestorben - wie peinlich in Kitzbühel vor all den X5's + Range Rovers 😏).

Dann geht's nur noch ohne ESP mit leicht durchdrehenden Rädern bergauf. Bergab natürlich nur mit ESP !