Standheizung Fernbedienung

Beitrag von „Hofmayer“ vom 11. Oktober 2006 um 17:45

Ich habe für meine SH zwei Fernbedienungen seit kurzem reagiert der Dicke auf die vom Werk nicht mehr richtig. Auf du Nachträglich programierte jedoch sehr gut.

Ein Tausch der Batterien blieb erfolglos.

Meine vermutung ist das sich die erste Fernbedienung gelöscht hat.

Wist Ihr wie ich die Bedienung neu einprogrammieren kann, ohne zum freundlichen zu fahren?

Hab gerade Zeitmangel.