Aussetzer der Servolenkung

Beitrag von „Thanandon“ vom 27. Oktober 2006 um 09:29

Gute Reaktion.

Ab zum 😊 und alles mal checken lassen.

Alternativ hätte man auch in den Leerlauf (N) schalten können und dann Gas geben, somit wäre der Schwung nicht noch größer geworden. Bin mir sicher der 😊 kann den "Fehler" beheben.