Schlagende Geräusche

Beitrag von „Berndw“ vom 17. September 2004 um 08:26

dein Problem hat mit der Ansteuerung des Verteilermotors zu tuen.
Hab meinen V10 jetzt 1,5 Jahre.....war das gleiche...haben eine neue "langsamere" Software aufgespielt und das Schlagen war weg.
Hab einen guten "Draht" nach den Ing,s von VW..daher weiß ich wovon der Fehler kam.
bis dann
Bernd