Reaktion auf verschiedene Schlüssel

Beitrag von „Traduttore“ vom 16. Januar 2007 um 17:36

Liebe Touareg-Freunde,

lange hat man nichts von mir gehört – viel Arbeit, wenig Hofbräuhaus.

Eigentlich kann ich nach nunmehr ca. 12.000 km nichts Negatives berichten. Man fährt wie in Abrahams Schoß und mit runden 11 Litern ist der Verbrauch akzeptabel. Lange Autobahnstrecken sind ebenso ein Vergnügen wie die Landstraße.

Vor einiger Zeit habe ich allerdings ein seltsames Phänomen bei meinem Touareg entdeckt. Ich fahre das Auto nach langer Zeit mal wieder mit dem Zweitschlüssel und entdecke nach dem Losfahren, dass die sonst (durch langes Drücken der Auto-Taste) auf Gleichlauf gebrachten Innentemperaturen der linken und der rechten Seite verschieden eingestellt sind. Ein Versuch, durch Drücken von ‚Auto‘ den Gleichlauf wieder herzustellen, schlägt fehl.

Erst nachdem ich den Wagen ausgemacht und mit meinem gewohnten Schlüssel wieder gestartet habe, zeigt die Klimaanlage wieder die ursprünglich gewählte Temperatur und auch der Gleichlauf zwischen links und rechts ist wieder aktiv.

Habt Ihr sowas auch schon mal beobachtet und wisst Ihr eventuell noch weitere Funktionen, bei denen der Dicke zwischen den Schlüsseln unterscheidet? Wohlgermerkt, es ist kein Memory-Paket verbaut (Sitzverstellung mechanisch).

Irgendwann mache ich auch Fotos, besonders mit unseren drei Setter-Mädchen...

Liebe Grüße
Jürgen