Der Beifahrersitz senkt sich von alleine ab

Beitrag von „elaleman“ vom 29. November 2008 um 14:54

Hi Freunde,
bei meinem Touareg von August 2008 senkt sich der Beifahrersitz von alleine ab. Fahre die Woche über alleine, aber am Wochenende muss meine Frau als erstes den Sitz wieder hochstellen. In der Werkstatt sagten sie mir, dass das Problem bekannt sei, VW an einem Teil zur Verbesserung arbeiten würde, aber man mir derzeit nicht helfen könne. Ich habe mit Datum 2004 mehrere Einträge zum Thema gefunden, bin aber schockiert, dass das Problem offensichtlich noch nicht behoben ist. Weiss jemand mehr oder sogar Rat?
Grüsse aus Spanien. El Aleman.

Beitrag von „Annakin“ vom 29. November 2008 um 15:04

Hallo und willkommen,

ich kenne dieses Problem nur vom "alten" Touareg.

Seit dem GP gibts da ne Änderung am Hebel zur Sitzhöhenverstellung: dort muss man jetzt an der Spitze vorne des Hebels ziehen, bevor man den Sitz nach unten stellen kann.

Hat Deiner das vielleicht nicht? Vom Baujahr her sollte er das haben, aber vielleicht hat der ja in Spanien ne andere Ausstattung?

Beitrag von „Sittingbull“ vom 29. November 2008 um 15:06

Hallo El Aleman,

herzlich willkommen hier im Forum. Schau mal hier, das scheint recht aktuell: **klick**

Grüße von Stephan

Beitrag von „elaleman“ vom 29. November 2008 um 15:17

Meiner hat diesen zweigeteilten Hebel nicht. Erde mal mit meinem Händler reden und hören ob er was davon weiss. Scheint mir aber nicht so zu sein....

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 2. Dezember 2008 um 20:07

Vielleicht weicht die Ausstattung in Spanien von der deutschen ab?

Thomas

Beitrag von „Annakin“ vom 3. Dezember 2008 um 20:55

> Zitat von Thomas TDI
>
> Vielleicht weicht die Ausstattung in Spanien von der deutschen ab?
>
> Thomas

...muss ja schon fast so sein, obwohl es eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür geben kann, oder?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 4. Dezember 2008 um 20:02

Vielleicht haben die Deutschen am lautesten gemeckert...

Sinn macht es deshalb aber trotzdem nicht.

Thomas