Sanftes Ruckeln vs. Füllstand Tank (Bj. 12/05, V6 TDI Automatik)

Beitrag von „chmu“ vom 24. September 2009 um 09:35

Hallo,

leider tritt seit Kauf meines Touaregs vor ca. 10 Monaten (Bj. 12/05, V6 TDI Automatik) ein sanftes Ruckeln auf - dieses nur bei Teillast oder im Schiebebetrieb (am stärksten kurz vor oder nach Schaltvorgängen).

Mein VW-Autohaus hat einige Versuche unternommen aber bislang nichts finden können.

Bis vor kurzem hatte ich das Automatikgetriebe bzw. VTG in Verdacht. Nun meine ich allerdings beobachtet zu haben, das dieses Ruckeln nicht bei einem randvollen Tank auftritt. Kann das sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?

Vielen Dank,

Christian

Beitrag von „Arndt“ vom 24. September 2009 um 09:47

Da gab es mal was.
Ich meine, daß in dem Fall die Tankentlüftung ein Problem hatte. Such mal ein wenig hier im Forum.

Beitrag von „chmu“ vom 24. September 2009 um 09:50

Hi,

werde ich gleich machen - vielen Dank.

Grüße,

Christian

Beitrag von „chmu“ vom 24. September 2009 um 10:53

Hallo nochmals,

leider finde ich nichts zum Thema - bin also für jeden weiteren Tip sehr dankbar.

Danke und Grüße,

Christian