Crashsensor Längsbeschleunigung

Beitrag von „Meikolino“ vom 22. Dezember 2013 um 23:44

Hallo
Habe versucht über die Suche was zu finden:Leider kein Ergebnis.
Bei meinem Dicken kommt die Warnleuchte Airbag sofort nach dem Start.
Fehlerauslesung ergibt Crashsensor Längsbeschleunigung defekt.
Ersatz hab ich,nur wo sitzt das Teil??
Ist ein 2004er,R,2,5l 7LAA7 mit 128KW.
Vielleicht hat jemand Rat?
Gruss und frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Michae

Beitrag von „Touareg“ vom 25. Dezember 2013 um 01:31

Soviel ich weiss sitzt das Steuergerät unter der Mittelkonsole auf der Höhe der Mittelarmlehne/Becherhalter (also darunter versteht sich).

Beim Ausbau der Mittelkonsole (genauer genommen bei Ausbau des Holzdekor mit all den Schaltern) wird es sichtbar.

Ich würde jedoch empfehlen, das Steuergerät vom Freundlichen oder einer anderen zertifizierten Garage austauschen zu lassen da es sich schliesslich um ein sehr Sicherheitsrelevantes Bauteil handelt... und nicht das beim Ausbau noch der Airbag um die Ohren fliegt

Ich persönlich würde vom eigenhändigen Tausch jedenfalls die Finger lassen, aber mehr als in dein Gewissen reden kann ich eh nicht, man macht am Schluss ja sowieso dass, was man will - und mit den Konsequenzen muss man dann auch selber leben

Gruss
Stefan

Beitrag von „Meikolino“ vom 25. Dezember 2013 um 09:07

Hallo Stefan
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich gebe Dir Recht mit deiner Einschätzung und Empfehlung da nicht selber bei zu gehen.
Ich lass da lieber die Profis ran.
Danke nochmal und noch ein schönes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr!
Gruss Michael

Beitrag von „alevuz“ vom 25. Dezember 2013 um 09:29

> Zitat von Touareg
>
> Ich würde jedoch empfehlen, das Steuergerät vom Freundlichen oder einer anderen zertifizierten Garage austauschen zu lassen da es sich schliesslich um ein sehr Sicherheitsrelevantes Bauteil handelt... und nicht das beim Ausbau noch der Airbag um die Ohren fliegt

Hallo..

Warum jetzt das Stg ? Fehler sagt ja Sensor !
Batterien ab und gut ist es zumindest beim Sensor.....an die Airbags an sich sollst du eh nicht rann.

Wo der Sensor sitzt kannst du bei Erwin einsehen.

SG
Alevuz

Beitrag von „Touareg“ vom 5. Januar 2014 um 09:56

> Zitat von Meikolino

> Hallo Stefan
> Vielen Dank für Deine Antwort.
> Ich gebe Dir Recht mit deiner Einschätzung und Empfehlung da nicht selber bei zu gehen.
> Ich lass da lieber die Profis ran.
> Danke nochmal und noch ein schönes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr!
> Gruss Michael

Sehr vernünftig Ich hoffe der Fehler konnte schon behoben werden?

> Zitat von alevuz
>
> Hallo..
>
> Warum jetzt das Stg ? Fehler sagt ja Sensor !
> Batterien ab und gut ist es zumindest beim Sensor.....an die Airbags an sich sollst du eh nicht rann.
>
> Wo der Sensor sitzt kannst du bei Erwin einsehen.
>
> SG
> Alevuz

Ich gehe davon aus, das die Beschleunigungssensoren direkt im Steuergerät sitzen, da dieses ja Fahrzeugmittig verbaut ist - habe ich jedenfalls mal so gelernt. Bei den Crashsensoren für die Airbagauslösung bei Kollision ist natürlich logisch, das die an einer anderen Stelle verbaut sind

Gruss
Stefan

Beitrag von „alevuz“ vom 5. Januar 2014 um 10:12

> Zitat von Touareg
>
> Sehr vernünftig Ich hoffe der Fehler konnte schon behoben werden?

> Ich gehe davon aus, das die Beschleunigungssensoren direkt im Steuergerät sitzen, da dieses ja Fahrzeugmittig verbaut ist - habe ich jedenfalls mal so gelernt. Bei den Crashsensoren für die Airbagauslösung bei Kollision ist natürlich logisch, das die an einer anderen Stelle verbaut sind

> Gruss
> Stefan

Hallo Stefan,

Da könntest du (leider) recht haben.....

SG
Alevuz

Beitrag von „alevuz“ vom 5. Januar 2014 um 10:21

Hallo

Die Sensoren sind nicht im Stg. sondern 2 Stück vorne in der Stoßstange für die Längs und je ein Stück in jeder Tür für die Querbeschleunigung!

SG
Alevuz

Beitrag von „Bin-One1“ vom 22. August 2020 um 22:10

Hallo Fans

Bin auf der Suche von dem linken vorderen Seitencrash Sensor

Soll in der vorderen Tür sein

Meine Schrauber (freie Werkstatt) hat die Tür zerlegt aber kein Sensor vorhanden

Habe alles gemacht für den TÜV fehlt nur noch der Sensor

Hoffe das mir Jemand weiter helfen kann

Lg

Roland

Beitrag von „coala“ vom 23. August 2020 um 12:01

Servus Roland,

ja richtig, müsste in der Tür verbaut sein und zwar (perspektivisch von außerhalb des Fahrzeugs betrachtet) in etwa im hinteren Drittel der Tür, unterhalb Türmitte. Grundsätzlich werden die Dinger (wenn es keine Drucksensoren sind) am ehesten im Bereich B-Säule, Schweller, Verstärkungsblech verbaut.

Das Teil sieht so aus, vielleicht hilft das bei der Suche: KLICK

Grüße

Robert

Beitrag von „Bin-One1“ vom 23. August 2020 um 21:39

Guten Abend Robert

Werde noch mal die Tür zerlegen und genau nachschauen

Werde dir eine Rückmeldung geben

Erst mal vielen Dank

Lg

Roland

Beitrag von „Basti46120“ vom 24. August 2020 um 00:48

> Zitat von Bin-One1
>
> Guten Abend Robert
>
> Werde noch mal die Tür zerlegen und genau nachschauen
>
> Werde dir eine Rückmeldung geben
>
> Erst mal vielen Dank
>
> Lg
>
> Roland
>
> Alles anzeigen

Hallo Roland,

Der Sensor befindet sich Höhe B Säule unter dem Bodenbelag, nicht in der Türe.

Dazu muss das komplette Sitzgestell und der Teppich raus, also ned grad mal ne Arbeit für zwischendurch. Bei Fragen gerne per PN.

Beitrag von „Bin-One1“ vom 25. August 2020 um 20:09

Vielen Dank erstmal, werde gleich am Wochenende alles zerlegen und dir eine Rückmeldung geben

Lg

Roland

Beitrag von „Bin-One1“ vom 6. September 2020 um 09:31

Hallo Basti46120

Vielen Dank für deinen Tipp war gut versteckt unter der Sitzkonsole, verdeckt vom Kabelkanal

Wünsche noch einen schönen Sonntag

LG

Roland

Beitrag von „Basti46120“ vom 6. September 2020 um 11:19

> Zitat von Bin-One1
>
> Hallo Basti46120
>
> Vielen Dank für deinen Tipp war gut versteckt unter der Sitzkonsole, verdeckt vom Kabelkanal
>
> Wünsche noch einen schönen Sonntag
>
> LG
>
> Roland

Hallo Roland!

Vielen Dank für deine positive Rückmeldung! Es freut mich, dass ich dir mit meinem Tipp weiterhelfen konnte! □□

Liebe Grüße