Frontscheibe wechseln - Kosten?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. November 2014 um 18:51

Bei meinem Dicken hat nun ein Steinschlag die Frontscheibe zerstört (der Riss ist nun gut 10cm lang), somit muss ich die Scheibe tauschen.

Ich möchte den Tausch aber selber machen, aber die Versicherung möchte einen Kostenvoranschlag haben. Was kostet der Tausch bei VW? Hat jemand ev. einen solchen machen lassen, und hat ev. ein paar Details parat?

Mein Dicker hat eine normale getönte Scheibe mit Regensensor (keine Scheibenheizung).

MfG

Hannes

Beitrag von „Arndt“ vom 22. November 2014 um 21:30

150 €uro Selbstbeteiligung, den Rest zahlt die Teilkasko in Deutschland,

---

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. November 2014 um 21:32

> Zitat von Arndt
>
> 150 €uro Selbstbeteiligung, den Rest zahlt die Teilkasko in Deutschland,

Hier liegt die Selbstbeteiligung bei 300 EUR, aber darum geht es mir nicht. Gerade beim Scheibentausch (genauer gesagt beim Rausschneiden) wird oft gepfuscht und der Wagen fängt dann genau dort an zu rosten. Daher möchte ich das selbst ordentlich machen, möchte aber zumindest meine Unkosten von der Versicherung kassieren, die möchten wiederum einen Kostenvoranschlag haben.

MfG

Hannes

Beitrag von „Arndt“ vom 22. November 2014 um 21:37

> Zitat von Hannes H.
>
> Hier liegt die Selbstbeteiligung bei 300 EUR, aber darum geht es mir nicht. Gerade beim Scheibentausch (genauer gesagt beim Rausschneiden) wird oft gepfuscht und der Wagen fängt dann genau dort an zu rosten.

Die Zeiten mit dem raus schneiden sind schon lange vorbei Hannes. Die Scheibe wird heute "raus gedrückt" und dann mit einem Faden wieder eingezogen. Frag mich bitte nicht wie das genau geht.

Das mit dem "raus scheiden" und neu einkleben wurde bei meinem 964er gemacht. Deshalb habe ich das auch nur in Verbindung mit einer Lackierung des Vorderwagens machen lassen.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. November 2014 um 21:49

> Zitat von Arndt
>
> Die Zeiten mit dem raus schneiden sind schon lange vorbei Hannes. Die Scheibe wird heute "raus gedrückt" und dann mit einem Faden wieder eingezogen. Frag mich bitte nicht wie das genau geht.

Also ich habe letzte Woche den Tiguan meines Schwiegervaters beim Freundlichen abgeholt, da wurde genau so eine Scheibe bei einem Passat rausgeschnitten (mit einem Draht). Kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen wie das mit dem Drücken gehen soll, der Kleber hält ja doch recht fest...

Die neue Scheibe muss ja dann wieder reingeklebt werden, also deine Methode kenne ich jetzt nicht?

MfG

Hannes

Beitrag von „Humvee“ vom 22. November 2014 um 22:11

Hallo Hannes,

hab dir per Email etwas gesendet was auf dich zukommt.

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 22. November 2014 um 22:36

Hallo Hannes!

Arndt seine beschriebene Methode basiert auf Gummidichtungen (rausdrücken und Fadenziehen) die es beim Dicken zum Glück nicht mehr gibt (übrigens seid dem Golf 2 nicht mehr) Keine Ahnung wo er das gesehen hat.

Die Scheibe wird wie beschrieben mit einem Draht herausgeschnitten und dann neu verklebt. Hat bei mir 1200,- Euro gekostet (hat VW bezahlt da der Schaden beim Kauf meines Werksdieners entdeckt wurde). Was ich nicht wusste, das der Wagen danach zum Kameratest musste um die Frontcam neu einzustellen (DLA etc.) Vermutlich war es deshalb so teuer. Die ordinäre Scheibe mit Regensensor des TI sollte um die 450,- Euro kosten.

LG
Manu

Beitrag von „Hannes H.“ vom 23. November 2014 um 07:02

> Zitat von T-Bone Shifter
>
> Arndt seine beschriebene Methode basiert auf Gummidichtungen (rausdrücken und Fadenziehen) die es beim Dicken zum Glück nicht mehr gibt (übrigens seid dem Golf 2

> nicht mehr) Keine Ahnung wo er das gesehen hat.

Ja, das kenne ich noch von den alten Autos.... allerdings geht das nur für die nichtgeklebten Versionen, die gibt es aber schon ewig nicht mehr. Ab dem Golf 3 bzw. bei Audi war der erste Vertreter damals der Audi 100 Typ44 mit der geklebten Frontscheibe.

MfG

Hannes

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Dezember 2014 um 20:34

So, die neue Scheibe ist nun drinnen... über Nacht kann der Kleber trocknen, morgen wird dann wieder alles zusammengebaut.

Ist ja nicht die erste Scheibe, die bei meinem Dicken getauscht wird, die letzte hat ein Freundlicher gemacht, und genau das angerichtet, was ich vermeiden wollte (bzw. konnte ich den Schaden minimieren). Oben war der Freundliche mit dem Schneidmesser wohl in das Dach bekommen, da war schon überall Rostansatz... alles war alles zum Abschleifen und Grundieren... wäre wohl in ein paar Jahren wirklich unschön geworden!

Ach ja, habe noch eine Antenne unter dem Armaturenbrett (ganz vorne) gefunden. Ist dort was verbaut, oder hat da mein Vorbesitzer etwas eingebaut?
2014-12-07 18.03.05.jpg

MfG

Hannes

Beitrag von „Humvee“ vom 7. Dezember 2014 um 20:44

Hallo Hannes,

sieht aus wie die Antenne von der FFB für die Standheizung, also für den Aufrüstsatz.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Dezember 2014 um 21:55

Ich habe bei mir ja das Danhag-Modul verbaut, also keinen Aufrüstsatz von Webasto. Die Antenne lag links ganz vorne unter dem Armaturenbrett, Kabel habe ich da aber keine gefunden, ebenso ist auf dem Teil keine VW-Nummer zu finden.

MfG

Hannes

Beitrag von „Humvee“ vom 7. Dezember 2014 um 22:06

Ich hab das Danhag-Modul und den Webasto-Aufrüstsatz,
und genau so eine Antenne war bei meinem Webasto-Satz dabei.

Beitrag von „macko“ vom 7. Dezember 2014 um 22:14

Hi,
ja, sieht genau wie die Antenne von dem Webasto Aufrüstsatz aus!

Gruss
Marco

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Dezember 2014 um 13:22

Diese Webasto-Aufrüstung wurde ja, wie schon gesagt, bei meinem Dicken nie verbaut.

Ev. wäre das auch eine Antenne für eine FSE, nachdem ich aus der Reparatur-Historie rausgefunden habe, dass mein Vorbesitzer wegen seines Iphones bei VW war, und die sein Problem nicht lösen konnten....

Wo sind eigentlich beim Touareg alle Antennen verbaut (GPS, Radio, Funkferbedienung...)?

MfG

Hannes

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Dezember 2014 um 13:48

Hallo Hannes,

GPS ist unter dem rechten vorderen Kotflügel
Radio/TV in den hinteren Seiten-Scheiben (sieht aus wie Scheibenheizung) und Heckscheibe
FFB fällt mir im Moment nicht ein

Beitrag von „Darragh“ vom 8. Dezember 2014 um 13:56

> Zitat von Humvee
>
> ... FFB fällt mir im Moment nicht ein

Unter dem Dachhimmel im hinterem Bereich (Heckklappe)

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Dezember 2014 um 14:02

> Zitat von Darragh
>
> Unter dem Dachhimmel im hinterem Bereich (Heckklappe)

Danke Darragh,

die sitzt aber glaub ich im linken hinteren Bereich

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Dezember 2014 um 16:18

Humvee und Darragh:

Danke für die Info, also sollte da nichts verbaut sein, dann sollte das keine Probleme verursachen... mittlerweile geht da eh nichts mehr rein, nachdem die Scheibe nun schon verklebt ist.

MfG

Hannes