Bluetooth im Treg

Beitrag von „beat100ski“ vom 18. Oktober 2015 um 17:46

Hallo zusammen,

habe bereits einige Treads zu diesem Thema gelesen
Ich habe ein Jg. 01.2007 Facelift Model, 4.2 FSI
Tel. Vorbereitung in der Mittelkonsole.
Habe mit den Bluetooth Adapter von VW besorgt und eingesteckt. Part no. 3C0051435PA
Verbaut ist das Nokia Steuergerät 7L6035730 HW:011 SW: 2209Um das Bluetooth zu aktivieren müsste zuerst die Info dann die Werkzeugtaste am adapter gedrückt werden, bei mir ertönt da leider nichts im Lautsprecher und auch kein Bluetooth ist sichtbar. Habe die Nokia Box bereits für über eine 1h ausgesteckt, keine Besserung.
Navi ist ein RNS 2 DVD

Fragen:
- geht das in der Konstellation gar nicht?
- muss da was von VW aktiviert werden?
- benötige ich eine neuere Nokia Box?

Gruss Beat