Standheizung wird nicht warm

Beitrag von „minimaxler“ vom 31. Oktober 2017 um 07:35

Hallo

Ich fahre seit 2 Monaten einen Touareg Baujahr 2003
Nachdem es heute Nacht Frost hatte, dachte ich mir ich probiere mal die Standheizung aus um die Scheiben aufzutauen.
Die Standheizung läuft zwar für 30 Minuten, aber sie wird nicht warm.
Kann man irgendwo noch die Wärmeleistung einstellen, das sie auch heizt und nicht nur bläst?
Die Bedieneinheit befindet sich oben am Rückspiegel.
Vielen Dank für Eure Antworten.

Gruß Ingo

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Oktober 2017 um 08:31

Man kann da nur im Bedienpanel von der Klima die Temperatur einstellen, von daher würde 22° dort reichen und alles wird warm. Ich würde aber mal den Fehlerspeicher auslesen, das hört sich nach einem Fehler an.

Oder hast du ev. auf Standlüftung gestellt? Das ist eine Funktion die für den Sommer gedacht ist. Hörst du das Ticken der Krafstoffpumpe bzw. siehst du den Rauch den die Standheizung produziert?

MfG

Hannes

Beitrag von „minimaxler“ vom 31. Oktober 2017 um 08:38

Hallo
Danke erstmal für die schnelle Antwort

Im Panell sind 24 Grad eingestellt.
Kurzzeitig kommt auch Rauch vorne rechts.
Das Ticken höre ich.

Auf der Bedieneinheit sieht man rechts ein Lüfterrad das aus ist bzw. das ich abgeschaltet habe und man es nicht mehr sieht
Unten rechts an der Bedieneinheit ist dieses ich nehme mal an Heizzeichen, dieses ist Dunkel hinterlegt.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Oktober 2017 um 08:59

> Zitat von minimaxler
>
> Hallo
> Im Panell sind 24 Grad eingestellt.
> Kurzzeitig kommt auch Rauch vorne rechts.
> Das Ticken höre ich.
>
> Auf der Bedieneinheit sieht man rechts ein Lüfterrad das aus ist bzw. das ich abgeschaltet habe und man es nicht mehr sieht
> Unten rechts an der Bedieneinheit ist dieses ich nehme mal an Heizzeichen, dieses ist Dunkel hinterlegt.

Das Ticken musst du während der ganzen 30 min hören, ist das so?

Das Heizzeichen muss leuchten, das Lüfterrad am Display nicht, denn das ist das Zeichen für die Standlüftung.

MfG

Hannes

Beitrag von „minimaxler“ vom 31. Oktober 2017 um 17:06

Ich werde das Morgen früh noch mal testen.
Wie gesagt das Heizzeichen ist Dunkel hinterlegt das Lüfterrad ist ganz weg.
Kurz sah ich auch rauch, aber dann nichts mehr. Es hat nur gesummt.