290tkm, kleine Probleme mit dem Motor

Beitrag von „touakrid“ vom 21. März 2018 um 14:22

Hallo liebe Schrauber

Hatte Leckage im Unterdruckschlauch zw. elektr. Hilfspumpe und T- Stück. Erst mal mit Reparaturband geflickt. Aber jetzt muckt der 3.2 V6 ab und zu beim Anfahren oder Beschleunigen, für ein paar Sekunden kein Drehmoment, Gas kurz weg und dann ist alles wieder gut. Ist halt im Feierabendverkehr sehr unangenehm und gefährlich.
Ideen? LMM vielleicht oder etwas anderes? Kein Fehlercode im VCDS, kein Motorwarnlämpchen, nix.
Freue mich über Hinweise.
Grüße
Dirk

Beitrag von „touakrid“ vom 22. März 2018 um 05:22

Weitere Recherchen haben ergeben, es könnte etwas mit der Registersaugrohrumschaltung zu tun haben, die anscheinend mit dem Unterdrucksystem zusammenhängt. Mal sehen, ob ich das mit dem Diagnosesystem durchtesten kann.