Tagfahrlicht defekt

Beitrag von „beamer“ vom 22. September 2019 um 13:25

Hallo zusammen,

ich habe einen T2 mit Facelift und nun ist am rechten Scheinwerfer der lange TFL-Bart ausgefallen.

Kann mir jemand sagen wie man da die Birne tauschen kann und was da für eine Birne drin sein könnte?

Weder im Handbuch noch im Netz habe ich was dazu gefunden.

Für Tipps wäre ich sehr dankbar.

Danke und Grüße

Jörg

Beitrag von „coala“ vom 22. September 2019 um 14:04

Servus Jörg,

hast du denn die Version mit dem Premium Xenon Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht? (Vermute ich fast, anhand des Fotos...)

Eine "Birne" in Form einer Glühlampe sitzt dort dann nicht drin (das ist nur beim Standard-Scheinwerfer ohne LED-TFL der Fall), sondern eine LED-Einheit, deren Tausch vom Endkunden nicht vorgesehen ist. Ich fürchte, das wird nicht ganz so einfach (und billig...) werden. Soweit ich mich erinnere, hatten wir so einen Fall noch nicht hier im Forum. Ich würde mal beim freundlichen VW-Dealer anfragen, ob und wie ein Austausch des LED-Moduls möglich ist.

Alternative wäre der Austausch des gesamten Scheinwerfers durch einen Gebrauchten, aber vorher würde ich die Möglichkeit checken, ob das TFL als Ersatzteil separat erhältlich ist. Und bitte dann auch hier reporten, was VW dazu gesagt hat, das wäre auch für andere User interessant, wenn sich irgendwann das gleiche Problem wieder auftut.

Grüße

Robert

Beitrag von „beamer“ vom 22. September 2019 um 15:40

Hallo Robert,
vielen Dank für die Info.
Dann versuche ich es mal beim...
So sehen meine Scheinwerfer aus.
Grüße Jörg

Beitrag von „coala“ vom 22. September 2019 um 15:49

Servus Jörg,

ah ok, du hast die "großen" Xenon-Scheinwerfer als Sonderausstattung. Damit TFL komplett in LED-Technik ausgeführt, also trifft o.g. bei deinem Fahrzeug zu in Sachen, nicht einfach Birnchen tauschen und wieder gut.

Grüße
Robert

Beitrag von „pe7e“ vom 22. September 2019 um 19:36

Lässt sich leider nur komplett tauschen. Fall nicht um wenn du den Ersatzteilpreis hörst - bei unserem waren es 1400 + Umbau 🙄

Beitrag von „beamer“ vom 29. September 2019 um 22:26

Hallo alles zusammen,

ich war beim "Freundlichen".... Was nicht erfreu(nd)lich war.

Also am Scheinwerfer gibt es ein Leistungsmodul, welches ausfallen kann. Dann sind aber beide LED davon betroffen. Da bei meinem aber nur eine LED defekt zu sein scheint, müsste der komplette Scheinwerfer für 1.621,00 EUR (nur das Teil) getauscht werden.

VW würde, wenn das Fahrzeug immer bei VW Scheckheft gepflegt wurde, 60% am Ersatzteil übernehmen aber nichts am Austausch. Für den Tausch des Scheinwerfers muss die komplette Stoßstange abmontiert werden, was ich zu tragen hätte.

Wie man bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse, einen Scheinwerfer so besch... konstruieren kann ist mir echt ein Rätsel.

Das Fahrzeug ist von BJ 2015. Wenn man das Fahrzeug 12 Stunden am Tag in Betrieb hätte, käme man auf ca. 20.000 Betriebsstunden, bei einer LED Lebensdauer von 50.000 Stunden wäre das wirklich nix.

Ich habe nun mal den Kundenservice in WOB angeschrieben, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen.

Seit 15 Jahren hatte ich keinen VW gefahren, wird wohl mein letzter VW gewesen sein, das ist unverschämt was die machen.

Grüße

Jörg

Beitrag von „pe7e“ vom 30. September 2019 um 07:08

Das Gejammere hin oder her... das ist bei anderen Herstellern genauso.

Man könnte hier jetzt Strorys von Mercedes, BMW, etc. schreiben. Hilft dir aber auch nicht weiter. Du kannst ja mal schauen ob du einen gebrauchten SW in der Bucht bekommst - oder so...

Beitrag von „Huggybear1984“ vom 9. Mai 2020 um 14:41

Hi zusammen,

bei mir ist jetzt auch der Lange LED Bart beim rechten Scheinwerfer ausgefallen...

Und wollte den nun selber erneuern.

In der Bucht habe ich folgenden gefunden und eine Frage dazu:

<https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig...273612-223-2492>

Mein FL Model ist von 07.2015 mit Kurvenlicht und dynamischer Leuchtweitenregulierung.

Würde der passen oder muss ich noch etwas beachten ?

VG

Sebastian

Beitrag von „Todi“ vom 11. Mai 2020 um 08:40

[Zitat von Huggybear1984](#)

[...]Mein FL Model ist von 07.2015 mit Kurvenlicht und dynamischer Leuchtweitenregulierung.

Würde der passen oder muss ich noch etwas beachten ?[...]

Servus Sebastian,

nach der Teilenummer (Aufkleber auf dem Scheinwerfer) ist das schon der richtige

7P1 941 043 A - Gasentladungsscheinwerfer mit dynamischer Fernlichtregulierung und LED-Tagfahrlicht (PR-Code: 8IP)

Der angebotene Scheinwerfer hat offensichtlich einen "Detsch" bekommen - die äußerlichen Schäden sind ja beschrieben. Eventuelle innere Schäden lassen sich aus der Ferne nicht beurteilen. Die Verstellwalze mit dazugehöriger Mechanik ist nicht unempfindlich. Wenn da etwas klemmt kannst du den Scheinwerfer wegschmeißen.

Ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen, zumal ein Neuteil von Hella mittlerweile schon für unter € 600,- zu bekommen ist. Entscheide du selbst über deine persönliche Risikobereitschaft.

Gruß

Todi

Edith bittet: falls du die Scheinwerfer öffnen möchtest um die LED-Einheiten zu tauschen, mach uns bitte eine ordentliche Dokumentation mit Bildern - so was hatten wir hier meines Wissens noch nicht 😊

Beitrag von „Huggybear1984“ vom 12. Mai 2020 um 13:48

Hi Todi,

Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung !

dann kauf ich lieber ein neuen...

Bzgl. Dem LED Streifen:

Ich habe nicht richtig hingesehen und sah gestern Abend das der defekte Streifen noch ganz leicht leuchtet.

Und nun stell ich mir die Frage ob das TFL ein eigenes Steuer Gerät hat ?! Neben den Xenon Brennern. Dann würde ich das erst mal tauschen.

Ansonsten schau ich mal wo man die LED Streifen als Ersatz findet und werde den dann tauschen. Eine Anleitung dazu kann ich dann gerne machen.

Viele Grüße

Sebastian

Beitrag von „Huggybear1984“ vom 13. Mai 2020 um 09:40

Kommando zurück. Es wurde nur Licht reflektiert.

Beitrag von „derstein“ vom 18. September 2021 um 15:52

Hallo,

mein Name ist Alex und fahre seit kurzen einen Touareg von 2015.

Nun habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem mit dem Tagfahrlicht und bin beim stöbern nach einer Lösung auf dieses Forum gestoßen.

Die Nummer von meinem Scheinwerfer ist 7P1 941 751 **B**

Zitat von Todi

ch persönlich würde das Risiko nicht eingehen, zumal ein Neuteil von Hella mittlerweile schon für unter € 600,- zu bekommen ist. Entscheide du selbst über deine persönliche Risikobereitschaft.

Darf ich mal fragen, wo es solche Angebote für Neuteile gibt? Finde dazu imm www nicht annähernd etwas ;-/

Gruß Alex

Beitrag von „wolfi3300“ vom 14. Oktober 2021 um 12:51

Habe exakt das selbe Problem. Auch der lange Streifen ausgefallen. Leuchtet noch leicht, aber ich vermute es ist Streulicht was da noch irgendwo reinfällt. Steuergeräte ausgelesen, da drin ist kein Fehler gemeldet.

Ärgerlich sowas.

Beitrag von „mxpanda“ vom 17. Oktober 2021 um 15:43

Hi Alex,

ohne hier direkt Händler nennen zu wollen, finde ich direkt beim ersten großen Onlineversand, der auch Filialen betreibt, Scheinwerfer von Hella von ca. 250-700,- €, je nachdem, ob mit Halogen, Xenon und/oder DLA.

Beitrag von „derstein“ vom 18. Oktober 2021 um 22:05

Hallo mxpanda,

habe ich auch so gefunden, nur haben die alle eine andere Teilenummer, wie mein SW.
Auf nachfragen bekam ich immer nur die Antwort, dass sie die Teilenummer nicht haben.

Beim freundlichen stolze 1250€.

Ich fahre im Moment noch so 😊

Beitrag von „mxpanda“ vom 19. Oktober 2021 um 08:43

Da hätte ich als alter Selbstschrauber einfach den nach Eigenschaften (FL/VFL, Xenon/Halogen, DLA oder ohne) passenden Scheinwerfer gekauft, eingebaut und geschaut, ob genau so das Licht vorne raus kommt, wie vorher. 😞

Aus Interesse: Darf man nur Teile verbauen, die exakt die selbe Bauteilnummer besitzen?

Beitrag von „derstein“ vom 19. Oktober 2021 um 10:26

Zitat

Aus Interesse: Darf man nur Teile verbauen, die exakt die selbe Bauteilnummer besitzen?

Das konnte mir bis jetzt auch keiner mit sicherheit sagen, ich denke aber, dass die unterschiedlichen Nummern schon irgendwo ihren Grund haben.

Einfach einen, nach Eigenschaften passenden Scheinwerfer zu kaufen, ist mir aber auch etwas zu riskant.

Gruß Alex

Beitrag von „Derrick“ vom 21. Oktober 2021 um 08:01

Moin,

Wenn ich bei online-teile.com nach def Teilenummer schaue, kommt der Hinweis das diese durch 7P1941044A ersetzt wurde.

Ich würde, wie auch schon vorher bereits von anderen geschrieben, einfach einen Scheinwerfer bestellen der von Funktionsumfang und Modell passt.

Wenn man das Ganze online macht könnte man ihn im Zweifel zurückgeben...

Gruß Stefan

Beitrag von „Robertomuc“ vom 30. Juni 2023 um 15:07

Hallo,

bei meinem Touareg (V6 TDI, Bj 2015) ist seit einiger Zeit das komplette Tagfahrlicht rechts defekt,

da beide Komponenten (der untere Strich und das U) defekt sind, gehe ich davon aus das es das entsprechende Steuergerät ist. Gibts jemanden der mir sagen kann wo ich das passende Teil bekommen kann.

Besten Dank im Voraus.

Robert

Beitrag von „Fischer1609“ vom 15. Juli 2023 um 11:57

Moin,

Ich hab das Thema auch auf der rechten Seite mit dem unteren tfl Streifen. Gibt's mittlerweile Neuigkeiten zum Thema Reparaturoptionen?

Möchte eigentl ungern den ganzen Scheinwerfer tauschen müssen wegen der Kleinigkeit.

Mfg Sven

Beitrag von „MikiH“ vom 20. Oktober 2023 um 16:55

[Huggybear1984](#)

Hallo, hast du das problem gelöst ? Wenn JA ,wie ?

Habe nämlich das gleiche problem....rechte seite lange led leuchtet nur sehr schwach

Beitrag von „Dogopit“ vom 11. November 2023 um 13:42

Hallo

Bei mir jetzt auch ist das ne Krankheit vom Touareg

Wo habt ihr genau bestellt?

Danke Grüße Rolf