Linke Scheinwerfer geht plötzlich nicht mehr

Beitrag von „Trakyaner“ vom 6. November 2019 um 00:57

Hallo,

Seit paar tagen funktioniert mein scheinwerfer nicht mehr, es hat erst angefangen zu flattern danach ist das licht irgendwann rosa geworden und dann nach paar tagen war es dann ganz aus, ich habe dann die xenonon erneuert, aber es funktioniert nicht mehr, standlich geht, fernlicht geht und blinker geht auch, nur das abblendlicht funktioniert nicht, ich habe die scheinwerfer auch für den test manuel links mit rechts und rechts mit links ausprobiert...dann war mir klar das es mit der verkabelung am fahrzeug alles ok ist....nun....was kann es denn sein? Erfahrung? Idee?20191106_005829.jpg20191106_005840.jpg

---

Beitrag von „bella_b33“ vom 6. November 2019 um 12:12

Hi,
Evtl. vom Xenon die Vorschaltgeräte mal quer tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Aber eigentlich liest sich Deine Schilderung mit dem rosa Licht wiklich eher nach nem defekten Brenner. Evtl. hat der sterbende Brenner ja das Vorschaltgerät mit gehimmelt.

Gruß
Silvio

Beitrag von „Trakyaner“ vom 6. November 2019 um 21:28

Ok, kann mann sowas reparieren?

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 7. November 2019 um 07:34

Moin
ist doch ein 7L oder? Dort sind doch Vorschaltgerät und Brenner ein Teil??
So war es bei mir, das Sterben des Brenners war ähnlich.
Ich würde mal die Kontakte prüfen.

Beitrag von „coala“ vom 7. November 2019 um 09:50

> Zitat von 2.5Ranfänger
>
> Moin
> ist doch ein 7L oder? Dort sind doch Vorschaltgerät und Brenner ein Teil?? [...]

Servus,

die Leuchtmittel ("Brenner") sind separat zu tauschen und keine untrennbare Einheit, wenn du das gemeint hast.

Grüße
Robert

Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 8. November 2019 um 07:45

Servus,
ja das habe ich gemeint, als mein Brenner LS den Weg des irdischen beschritt habe ich eine komplett neue Einheit verbaut bekommen. Leuchtmittel mit Vorschaltgerät
Danach war Ruhe, Preis fand ich auch Ok mit um die 100€/Stck. Habe beide tauschen lassen damit das Licht LS/RS ident. ist. Bin der Meinung die Lichtausbeute ist deutlich besser.
Mein Meister war auch der Meinung es ist in den meisten Fällen das Vorschaltgerät ist. Er war beim Öffnen der Verpackung entzückt das es die komplette Einheit war.
Die Aktion hat nicht einmal 20min gedauert, da solche Aktionen bei meiner Werkstatt zum Kundenservice zählt musste ich ihnen einen 10´er für die Kaffeekasse aufnötigen.
Menschen und deren Einstellungen machen den Unterschied:)