Uhr geht immer vor

Beitrag von „teclaner“ vom 26. Februar 2020 um 07:24

Hallo,

mein Bekannter hat folgendes Fehlerbild im Touareg, Uhr im Fahrzeug geht immer 20 Minuten vor

Uhr wurde bereits mehrfach gestellt, immer wenn Zündung auf aus stand geht die Uhr immer genau 20 Minuten vor

hat Jemand ne Idee was hier der Fehler sein kann ?

Gruß

Beitrag von „coala“ vom 26. Februar 2020 um 12:24

Servus,

was hat dein Bekannter denn als Quelle für den Bezug der Uhrzeit eingestellt? (Fahrzeug > Setup > Uhrzeit und Datum)

Falls nicht so eingestellt, soll er bei der Zeitquelle mal "GPS" auswählen, siehe Foto.

IMG_2053.jpg

Grüße

Robert

Beitrag von „teclaner“ vom 26. Februar 2020 um 13:26

Hallo,

werde es so mal weitergeben 😉

werde ein Feedback geben wenn es die Lösung war

Beitrag von „bella_b33“ vom 26. Februar 2020 um 20:45

Hi,

Das riecht fast schon nach einer verstellten Uhr im RDS/DAB Signal seines Lieblings-Radiosenders

Robert hat die richtige Einstellung ja schon erklärt

Gruß

Silvio

Beitrag von „teclaner“ vom 2. März 2020 um 08:49

Hallo,

die richtige Quelle war hinterlegt

wir haben die Batterie abgeklemmt und danach war der Fehler behoben

Gruß

Beitrag von „Mario1“ vom 8. Juni 2020 um 11:46

Ich habe das gleiche Problem

Beitrag von „bella_b33“ vom 8. Juni 2020 um 12:17

> Zitat von Mario1
>
> Ich habe das gleiche Problem

Mahlzeit Mario,

Quelle steht auf GPS?

Gruß

Silvio