Heizunggebläse geht sporadisch aus und wieder an

Beitrag von „yaandy“ vom 8. Juli 2020 um 11:25

Hallo zusammen,

habe heute meinen VW Touareg 3.0 TDI Bj 2006 zur Wartung der Klimaanlage gebracht und soeben den Anruf bekommen, dass das Gebläse nicht funktioniert und die Wartung nicht gemacht werden kann.

Es wird gerade der Fehlerspeicher ausgelesen aber ich tippe jetzt schon auf einen defekt im Gebläsemotor weil dieses hin und wieder mal sporadisch ausgefallen ist und dann wieder funktionierte.

Wo sitzt den genau das Heizungsgebläse-Motor und kommt man leicht ran?

Aus Kostengründen möchte ich das Gebläse selbst tauschen sofern das nicht so kompliziert ist.

Bitte um Eure Antworten.

Vielen Dank im Voraus.

Grüße

yaandy

Beitrag von „coala“ vom 8. Juli 2020 um 11:36

Servus,

schau (unter anderem...) auch mal [hier in diesem Thema](#), da solltest du geholfen werden 😊.

Grüße

Robert