Fahrzeug erkennt nach abstellen die Parken-Position nicht und rückt den Schlüssel nicht raus

Beitrag von „LachsForelle“ vom 20. November 2020 um 07:49

Moin ,

leider streikt mein Touareg mittlerweile des Öfteren beim abstellen / parken.

ich stelle den Wahlhebel auf Position P, allerdings erkennt das Fahrzeug es nicht und fordert mich weiterhin auf , auf P zu stellen. Und sperrt den Schlüssel.

Weder hin und herschalten noch Motor neu starten hilft -> mit Gück reicht einmal kurz vor und zurück fahren 😫

7L 3.0 V6 TDI Automatik BJ 2007 225 PS

Beitrag von „pe7e“ vom 20. November 2020 um 09:45

Hallo,

beim 7L kenne ich den Fehler nicht. Was sagt denn VCDS dazu.

Beim 7P hatte ich aber ein ähnliches Problem: siehe hier

Gruß Peter

Beitrag von „LachsForelle“ vom 20. November 2020 um 10:32

Weißt du zufällig wie genau die richtige Bezeichnung von dem Mikroschalter ist ?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. November 2020 um 11:02

Hallo DU!

Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter.

Es geht darin zwar um genau das umgekehrte, aber das Verursacherprinzip ist das gleiche.

Der Schlüssel geht nicht raus, wenn der Wählhebel nicht in P steht. Wenn das Fahrzeug nicht weiss, dass der Hebel in P steht ...

Viel Erfolg