Spiegel Beifahrerseite Anklappfunktion

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 14. April 2021 um 11:34

Hallo,

kann mir jemand in etwa sagen wie ich an den Motor für das Anklappen der Spiegel komme?

Hintergrund ist der Fehler 02117 Motor für Spiegelanklappung

007 Kurzschluss nach Masse.

Vielen Dank für die Hilfe vorab.

Beitrag von „NewDriver“ vom 14. April 2021 um 11:53

Spiegelglas von vorne rausnehmen und dann Kappe abschrauben und, und,, Im Netz sind gute Videoanleitungen zu finden.

L.G.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 15. April 2021 um 08:29

Danke für den Tipp...