Fehler 1320 Klimasteuergerät

Beitrag von „Christian Kalies“ vom 12. August 2022 um 19:57

Wärend der Fahrt ging meine Klima aus (die komplette Bedieneinheit) . Es geht garnichts mehr keine Beleuchtung auch die Heckscheibenheizung nicht . Sicherung sind in Ordnung. Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?. Auslesen geht nicht da ich nicht auf das klimasteuergerät zugreifen kann.Der Motorlüfter läuft sofort wenn ich die Zündung anmache.

Touareg R5 aus 2003.

Gruß Christian